



## Prefeitura Municipal de Itariri

Estado de São Paulo  
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133 – centro - Itariri /SP - CEP: 11.760-000  
Telefax: (13) 3418-7300  
Site: [www.itariri.sp.gov.br](http://www.itariri.sp.gov.br) E mail: [prefeitura@itariri.sp.gov.br](mailto:prefeitura@itariri.sp.gov.br)

Itariri, 05 de junho de 2025.

Ofício nº 245/2025

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 55/2025

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento de número 55 do Nobre Vereador Hélio Ribeiro,  
encaminhamos a resposta do Departamento de Infraestrutura e Serviços  
Públicos.

CARLOS ROCHA RIBEIRO

Prefeito Municipal de Itariri

EXMO. SENHOR

LUIZ ANTONIO FRANCO ALIXANDRIA

DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE

ITARIRI/SP

CEP: 11.760-000 – Itariri -

Gabinete do Prefeito Municipal  
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133 – Centro

[prefeitura@itariri.sp.gov.br](mailto:prefeitura@itariri.sp.gov.br)

Telefone: 13 3418 7300  
Fax: 13 3418 7300



# Prefeitura Municipal de Itariri

Estado de São Paulo  
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133 – centro - Itariri /SP - CEP: 11.760-000  
Telefax: (13) 3418-7300  
Site: [www.itariri.sp.gov.br](http://www.itariri.sp.gov.br) E mail: [prefeitura@itariri.sp.gov.br](mailto:prefeitura@itariri.sp.gov.br)

## Ao Gabinete

RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 55/2025

Assunto: Solicitação de manutenção da ponte sobre o Rio Guanhanhã – Estrada Municipal  
Valdomiro Querino, Bairro Três Barras

A Prefeitura Municipal de Itariri, por meio do Departamento de Infraestrutura e Serviços Públicos, vem, respeitosamente, manifestar-se quanto ao Requerimento nº 55/2025, que trata da necessidade de manutenção na ponte sobre o Rio Guanhanhã, situada na Estrada Municipal Valdomiro Querino, no bairro Três Barras.

A Administração reconhece a relevância da referida estrutura para a mobilidade rural e o escoamento da produção agrícola local, bem como para o acesso de moradores, transporte escolar e circulação de serviços essenciais. Trata-se de infraestrutura estratégica para a integração entre regiões do município, especialmente em áreas com características predominantemente rurais.

Informamos que a demanda apresentada foi devidamente registrada no sistema interno de gestão de infraestrutura viária e que uma equipe técnica realizará vistoria in loco nos próximos dias, com o objetivo de levantar as condições atuais da ponte, observando os seguintes aspectos técnicos:

- Condições estruturais da superestrutura, incluindo o estado de vigas e lajes de rodagem;
- Estado das fundações e apoios, com verificação de erosões ou descalçamento nas margens;
- Situação das defensas laterais, guarda-corpos e sinalização de segurança;
- Presença de vegetação ou obstruções no leito do rio, que possam comprometer a drenagem ou causar impactos hidráulicos na base da estrutura;
- Verificação de riscos iminentes à segurança viária ou à integridade da estrutura.

Com base nesse diagnóstico, será elaborado um relatório técnico de avaliação estrutural, o qual indicará as medidas de correção ou manutenção necessárias, podendo incluir ações de reforço, substituição de componentes danificados, limpeza da calha do rio e eventual recomposição de taludes e acessos.

A execução dos serviços será organizada conforme prioridade técnica e disponibilidade orçamentária, respeitando os critérios de urgência, risco à segurança pública e impacto na mobilidade local.

Itariri, 05 de junho de 2025.

Andre Luiz dos Santos Rodrigues  
Diretor do Departamento de Infraestrutura  
Serviços Públicos