



Prefeitura Municipal de Itariri

Estado de São Paulo
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133 – centro - Itariri /SP - CEP: 11.760-000
Telefax: (13) 3418-7300
Site: www.itariri.sp.gov.br E mail: prefeitura@itariri.sp.gov.br

Ofício nº111/2026

Itariri, 20 de março de 2026

Assunto: Resposta ao Requerimento 010/2026

Senhor Presidente

Em resposta ao requerimento nº 010, do Nobre Vereador Fabio Junior Pereira (Flavinho), encaminhamos as respostas do Departamento de Defesa Civil, Segurança e Trânsito.

Carlos Rocha Ribeiro

Prefeito Municipal de Itariri

AO EXMO.SR

LUIZ ANTONIO FRANCO ALIXANDRIA

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ITARIRI/SP

CEP: 11.760-000 – Itariri -

Gabinete do Prefeito Municipal
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133 – Centro

prefeitura@itariri.sp.gov.br

Telefone: 13 3418 7300
Fax: 13 3418 7300



Prefeitura Municipal de Itariri

Estado de São Paulo
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133 – centro - Itariri /SP - CEP: 11.760-000
Telefax: (13) 3418-7300
Site: www.itariri.sp.gov.br – E-mail: defesacivil@itariri.sp.gov.br

MEMORANDO INTERNO Nº 005/2026

DO: DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL, SEGURANÇA E TRÂNSITO - DECTI

PARA: GABINETE DO SENHOR PREFEITO.

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº 10/2026 do Exmo Sr Vereador Fábio Junior Pereira.


REFERÊNCIA: Processo nº 458/1/2026.

Em resposta ao Requerimento nº 10/2026, emitido pela Câmara Municipal de Itariri, tendo como interessado o Exmo Sr Vereador Fábio Júnior Pereira, esclareço a V. Exa. que foi concluído o processo para contratação de serviços de manutenção e “tapa buracos” no qual inclui a finalidade requerida (construção de “lombada”) pelo Exmo Vereador. Sendo assim, o Departamento de Infraestrutura e Serviços Públicos está emitindo Ordem de Serviço à empresa contratada para realização das manutenções necessárias, priorizando primeiramente os reparos das vias públicas que se encontram danificadas e na sequência realizará os demais serviços necessários, tais como, as devidas instalações de lombadas para proporcionar maior segurança viária.

No momento não é possível determinar data para a execução de tal serviço requerido devido as constantes chuvas que interferem diretamente na realização dos serviços expostos às intempéries.

Esclareço ainda que o endereço solicitado para instalação de “lombada”, Rua Antônio da Fonseca, receberá primeiramente a manutenção do leito carroçável que se encontra danificado e, na sequência, será determinada a melhor alternativa técnica para a segurança viária local, bem como a captação e destinação de águas pluviais, a fim de otimizar os serviços.

Itariri, 18 de março de 2026.


Abdias Fernando Sales
Diretor DECTI